

Los peligros y riesgos generados por ...

d) Peligros térmicos

Se pueden producir en contactos con superficies calientes, como máquinas con piezas mecanizadas a elevada velocidad de corte, en la manipulación de virutas calientes, etc.

e) Peligro por ruido



En su accionar las máquinas pueden generar ruidos nocivos cuando trabajan por impacto: martillos, martinets, balancines, etc.); en su rotación (molinos) en sus elementos de transmisión de potencia (engranajes, correas, etc).

f) Peligro de vibraciones

Partes de la máquina desequilibradas en movimiento, flujos turbulentos de fluidos, golpes de objetos, etc., (máquinas neumáticas, herramientas manuales, etc.).

g) Peligro por radiaciones

Según sea el tipo de máquina de que se trate, puede haber peligro de radiaciones no ionizantes en máquinas de soldar eléctricas, en hornos de tratamiento térmico, etc., o peligro de radiaciones ionizantes en máquinas de rayos X o de gammagrafía.



h) Peligro por materiales y sustancias

Es el peligro que se presenta con materiales en fase de fabricación, que pueden soltar trozos descontrolados como en las operaciones de prensas o martinets, o en el arrastre de la pieza que se mecaniza en un torno; o por la proyección de elementos de la máquina, como en el caso de ruptura de una piedra abrasiva o de esmerilar o herramientas. Otro peligro es la proyección de sustancias como líquidos refrigerantes, chispas, etc.

i) Peligro por falta de principios ergonómicos.

f Dimensiones, posturas, movimientos del cuerpo y esfuerzos físicos y mentales exigibles al operador.

f Diseño de pantallas de información, señales, dispositivo de control y mandos.

j) Combinación de peligros

En general, en las máquinas no se dan los peligros mecánicos, eléctricos, térmicos, por ruido, de vibraciones, por radiaciones, por materiales y sustancias o por problemas ergonómicos por separado, sino combinados entre sí.

First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3

10	38405	Ricardo Cortes	Dia	Mec	
11	42299	Mano Escobedo	Dia	Mec	
12	042929	Luis Serrano	DIA	MEC	
13	044038	Antonio Loo	DIA	Mec	Guillermo Loo
14	038470	Nicolas A Aguia	Dia	Mec	Nicolas Aguia
15	40070	Guillermo Rojas	Dia	Mec	
16	042989	Jose Guerra	Dia	Mec	
17	040488	Javier Turchi	Dia	Mec esp	
18	044044	WILMER SERNA	DIA	ESPINTU	
19	041316	CESAR MACHACA	DIA	ESPGE / MOTO	
20	042135	ARACEL OSORIO	DIA	ESPGE MEC	
21	039566	Romano Luna	Dia	Mec.	
22	044560	Orlando De la Hoz	Dia	Exp. Manto	
23	040541	José Prohara	Dia	Exp. Manto	
24	042106	Orlando Prohara	Dia	Exp. Manto	
24	036281	Carillo de Leon	Dia	Tool store	
26	039516	Baldomero Lopez	Dia	Mec. Ind.	
27	042016	Araceli Combe	Dia	Corrosion	
28	13121	H. Zavala	Dia	MEC	
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					

Tema / Subject: <i>Peligros y riesgos generados</i>	Fecha/Date: <i>16/9/2022</i>
Departamento/Department: <i>workshop</i>	Firma/Asignatura:
Supervisor:	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	✓	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel: Ana Combe, Rosa Sánchez, Miguel Zavala, Porfirio Sanchez.

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point: **A un costado de las escaleras que se dirigen hacia Molino**

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

All jobs have a risk assessment report

Cada asignación conlleva su ATS

SHEREP:

Rosa Sánchez

N°	Código	Nombre y Apellido	Turno	Cargo	Firma
1.	<i>42982</i>	<i>Rosa Sánchez</i>	<i>Noche</i>	<i>Mec.</i>	<i>Rosa Sánchez</i>
2.	<i>040346</i>	<i>Luis SANDOVAL</i>	<i>Noche</i>	<i>Mec</i>	<i>Luis Sandoval</i>
3.	<i>036865</i>	<i>GUSTAVO TEJEDA</i>	<i>NOCHE</i>	<i>Esp. MTTO.</i>	<i>Gustavo Tejeda</i>
4.	<i>024440</i>	<i>TOMÁS A BERNAL</i>	<i>Noche</i>	<i>Mecanico</i>	<i>Tomás Bernal</i>
5.	<i>43074</i>	<i>Manuel Coy</i>	<i>Noche</i>	<i>Mec</i>	<i>Manuel Coy</i>
6.	<i>43218</i>	<i>Abraham R. Lopez</i>	<i>Noche</i>	<i>Mec-MI</i>	<i>Abraham Lopez</i>
7.	<i>038475</i>	<i>Samir Deasda</i>	<i>NOCHE</i>	<i>MEC</i>	<i>Samir Deasda</i>
8.	<i>25874</i>	<i>José Ortiz</i>	<i>NOCHE</i>	<i>MECTII</i>	<i>José Ortiz</i>
9.	<i>040681</i>	<i>Johnny Ortiz</i>	<i>Noche</i>	<i>Mec.</i>	<i>Johnny Ortiz</i>

First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3

10	039539	José Castillo	Noche	meu	<i>[Signature]</i>
11	041943	Edwin Velásquez	Noche	meu	<i>[Signature]</i>
12	036054	German Fernández	Noche	meu	<i>[Signature]</i>
13	043220	José González	Noche	meu	<i>[Signature]</i>
14	43216	Irwin Mela	Noche	meu	<i>[Signature]</i>
15	038852	José Víctor Díaz	Noche	meu	<i>[Signature]</i>
16	040102	José Zúñiga	Noche	meu	<i>[Signature]</i>
17	023842	Alfonso Batista	Noche	meu	<i>[Signature]</i>
18	039085	Carlos Ramírez	Noche	meu	<i>[Signature]</i>
19	38096	Jorge Carrón	Noche	P.M.	<i>[Signature]</i>
20	024581	HARRY EDWARDS	Noche	Noche	<i>[Signature]</i>
21	038975	Alfonso Costa	Noche	meu	<i>[Signature]</i>
22	0382675	Ismael Cordero C	Noche	Exp Alto	<i>[Signature]</i>
23					
24					
24					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					